
Binary Alloy Phase Diagram

Эта программа примерно 1996 года скачана из сети e-Donkey.

Она предоставляет пользователю более 2000 диаграмм состояния бинарных систем, текстовые описания к ним, некоторые справочные данные а также ссылки на источники. Может выводить диаграммы как в массовых так и в атомных процентах.

Устанавливать программу не обязательно и, более того, у меня после установки она через какое-то время перестала запускаться.

Зато прекрасно работает из каталога (после распаковки iso-образа WinRar-ом).

Запускать надо HRW.EXE из папки ASM. Программа старая и пользоваться ею не очень удобно.

Скопировать в буфер обмена диаграмму мне не удалось. Но, что хорошо, сами диаграммы хранятся в векторном виде в файлах *.WMF (windows meta file) в подкаталогах папки ASM.

Систему, по которой строятся названия файлов с диаграммами понять очень просто, и можно даже не запуская программу брать нужную диаграмму и вставлять (копипастить) в любое приложение MS Office, а далее масштабировать и обрезать.