

ЧГД  
МИНИСТЕРСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ВНИИЭТО

## ИНСТРУКЦИЯ

По монтажу и эксплуатации  
высокотемпературных нагревателей  
из дисилицида молибдена  
в электрических печах

г. Кировакан

МИНИСТЕРСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР  
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ЭЛЕКТРОТЕРМЕЧСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ВНИИЭТО

ИНСТРУКЦИЯ  
по монтажу и эксплуатации высокотемпературных  
нагревателей из дисилицида молибдена в электрических  
печах

Изготовитель: Кироваканский завод высокотемпературных нагревателей

г. Кировакан

## Свойства нагревателей из дисилицида молибдена

Кироваканский завод высокотемпературных нагревателей в 1965 г. освоил промышленный выпуск высокотемпературных нагревателей из дисилицида молибдена для электропечей сопротивления с окислительной атмосферой.

Применение нагревателей из дисилицида молибдена позволяет достигать в электропечах с окислительной атмосферой температур до 1600°C, дает возможность заменить вакуумные печи и печи с защитной атмосферой, в которых вакуум и защитная атмосфера служит только для защиты нагревателей, создающих температуру в печи 1400°C и выше, с низким сроком службы.

Печи с нагревателями из дисилицида молибдена находят широкое применение в следующих технологических процессах: спекании и обжиге специальной керамики и металлокерамики, термообработке ферритов, выращивании моноокристаллов, варке специального стекла.

Важным свойством дисилицида молибдена является высокая стойкость его против действия кислорода вплоть до температуры 1700°C эта стойкость обусловлена образованием при температуре 1300°C и выше защитной пленки из двуокиси кремния на его поверхности.

Механические свойства дисилицида молибдена сходны с механическими свойствами стекловидных материалов.

При температуре выше 1100°C дисилицид молибдена при первом нагреве становится пластичным и ковким, при более высоких температурах его можно легко согнуть и получить из него изделия желаемой формы.

## Техническая характеристика

Твердость: 1100 по Виккерсу при 20°C.

Удельный вес: 5,6 г/см<sup>3</sup>—6,1 г/см<sup>3</sup>.

Сопротивление изгибу: 40 кг/мм<sup>2</sup>±30% при 20°C.

Удельное электрическое сопротивление

$$3,7 \frac{\text{ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}} \text{ при } 20^\circ\text{C} - 0,4 \frac{\text{ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$$

Удельное электрическое сопротивление нагревателей из дисилицида молибдена быстро возрастает по мере повышения температуры. Сопротивление нагревателей в процессе эксплуатации не меняется. Поэтому новые и ранее эксплуатировавшиеся элементы могут быть без ущерба соединены параллельно или последовательно.

Завод выпускает нагреватели четырех видов: прямые, У-образные, Г-образные и спиралеобразные следующих размеров (см. рис. 1, 2, 3, 4 и табл. 1).

Таблица 1.

Виды нагревателей	Условие обозначения нагревателей	Длина рабочей части, мм	Длина вывода, мм
1	2	3	4
Прямые	СМ 100/150	100	150
	СМ 100/180	100	180
	СМ 125/250	125	250
	СМ 150/150	150	150
	СМ 180/150	180	150
	СМ 180/185	180	185
	СМ 180/250	180	250
	СМ 200/200	200	200
	СМ 200/250	200	250
	СМ 200/350	200	350
У-образ.	СМ 200/400	200	400
	СМ 100/150	100	150
	СМ 150/150	150	150
	СМ 150/230	150	230
	СМ 150/300	150	300
	СМ 180/150	180	150
	СМ 180/185	180	185
	СМ 150/300	150	300
	СМ 150/400	150	400
	СМ 180/250	180	250
Г-образ.	СМ 180/300	180	300
	СМ 180/350	180	350
	СМ 180/400	180	400
	СМ 180/500	180	500
	СМ 200/200	200	200

I	2	3	4
Г-образ.	СМ 200/250	200	250
	СМ 200/350	200	350
	СМ 200/400	200	400
	СМ 225/560	225	560
	СМ 250/185	250	185
	СМ 250/250	250	250
	СМ 250/300	250	300
	СМ 250/400	250	400
	СМ 250/500	250	500
	СМ 300/300	300	300
Спиралеобразные	СМ 315/180	315	180
	СМ 315/250	315	250
	СМ 315/300	315	300
	СМ 315/350	315	350
	СМ 315/400	315	400
	СМ 315/500	315	500
	СМ 335/230	335	230
	СМ 400/250	400	250
	СМ 400/400	400	400
	СМ 400/500	400	500
Спиралеобразные	СМ 400/560	400	560
	СМ 50x2x150	390	150
	СМ 50x2x250	390	250
	СМ 50x2x300	390	300

ПРИМЕЧАНИЕ: спиралеобразные 50—внутренний диаметр спирали; 2—число витков.

По желанию потребителей завод может изготовить нагреватели, не входящие в типаж, с условием, что развернутая длина рабочей части нагревателя не более 830 мм (исключая прямые нагреватели, длина рабочей части которых не более 200 мм).

По желанию потребителя рабочие части У-образных нагревателей могут быть отогнуты под прямым углом (Г-образная форма рис. 3). Размеры и электрические характеристики этих нагревателей см. в табл. 2. Максимально допустимая температура нагревателя из  $\text{MoSi}_2$ —1700°C, но предпочтительная рабочая 1600—1650°C.

Для того, чтобы не была превышена максимально допустимая температура на нагревателе, важно правильно выбрать ваттную нагрузку. Необходимо всегда учитывать внешние условия, влияющие на ваттную нагрузку. Например, нагреватель при температуре 1500° и, свободно подвешенный вне печи, может иметь нагрузку 40—45 вт/см<sup>2</sup>, а нагреватель работающий в печи при той же температуре,—приблизительно 10 вт/см<sup>2</sup>.

Данные, приведенные в таблице 2 относительно нагрузок при разных температурах, можно рассматривать только как ориентировочные.

Испытания прямых нагревателей показали, что они исключительно неудобны в монтаже и эксплуатации, так как повышенная хрупкость дисилицида молибдена при низкой температуре не дает возможности на прямом нагревателе применять нужные усилия при зажиме токоведущей клеммы, а при высоких температурах эти нагреватели становятся пластичными, прогибаются под действием собственного веса, что требует применения поддерживающих полочек при горизонтальном расположении стержней.

### Инструкция по монтажу, пуску и эксплуатации печей с U-образными нагревателями из дисилицида молибдена

Нагреватели монтируются в зафутерованную печь перед ее пуском.

Поскольку материал нагревателей **ХРУПОК**, обращаться с ними необходимо **АККУРАТНО**.

I) инструкция относится к наиболее распространенному случаю вертикальной подвески U-образных нагревателей с прямыми выводами на своде печи.

Нагреватели устанавливаются в печь в следующей последовательности:

1. Прежде, чем монтировать нагреватели СД, на своде с помощью металлической модели, которая не требует осторожного обращения, необходимо проверить, свободно ли проходят выводы через фасоны, достаточно ли зазор между выводами и этими фасонами, нет ли перекосов фасонов при установке их в гнездо на своде с моделью нагревателя и не заклинивают ли при этом вывода.

Таблица 2.

Условное обозначение нагревателя	Типоразмер на гр. ДМ-180/250	Сопротивление нагревателя при средней температуре на них 700°C	Электрические характеристики					
			при температуре на нагревателе 1600° температуре печи			при температуре печи 1600° и температура на нагревателе 170°		
			1400°	1500°	1650°	1400°	1500°	170°
ДМ-180/250	0,39	72,4	0,0068 0,0108	0,0087 0,0096	0,0612 0,0632	1,58 1,70	9,6 10,3	0,86 0,92
ДМ-250/250	0,53	99,4	0,0068 0,0108	0,0101 0,0112	0,0808 0,0848	2,08 2,2	1,6 1,35	1,04 1,15
М-250/400			0,0068 0,0108	0,0126 0,0135	0,0848 0,1030	1,6 1,61	9,45 11,4	0,649 0,803
ДМ-315/250	0,66	124,2	0,0108 0,0135	0,0116 0,0126	0,1030 0,1226	2,66 2,73	16,1 16,6	1,44 1,48
ДМ-315/400	0,66	124,2	0,0108 0,0135	0,0116 0,0126	0,1030 0,1226	2,66 2,73	16,1 16,6	1,44 1,48
ДМ-400/250	0,83	156	0,0137 0,0142	0,0098 0,0106	0,1225 0,1246	3,14 3,25	19,8 19,8	1,71 1,77
ДМ-400/400	0,83	156	0,0158 0,0111	0,0106 0,0111	0,1246 0,1293	19 3,33	19 20,0	121,5 14,9
ДМ-500/250	1,03	194	0,0068 0,0108	0,0141 0,0148	0,1508 0,1548	3,86 3,98	23,4 24,8	2,10 2,16
ДМ-500/400	1,03	194	0,0135	0,0167	0,1575	4,09	24,6	17,8 18,1
ДМ-500/500								2,20

Примечание:

1. Диаметр рабочей части нагревателя 6 мм  
2. Диаметр рабочей части 12 мм  
3. Диаметр вывала 12 мм  
4. Площадь поперечного сечения рабочей части 8,2 мм<sup>2</sup>

Обозначения:  
буквенное: Д—дисилиций, М—молибден цифровое: числитель—длина рабочей части нагревателя, знаменатель—диаметр вывода нагревателя. Данные по допустимым нагрузкам относятся к фунтованным лепам и вертикально подвешенным нагревателям

U—рабочее напряжение. **В**

W—ваттная нагрузка рабочей части, Вт/см<sup>2</sup>  
(сопротивление нагревателей при 20°C соответствует измеренным данным завода-изготовителя, а остальные электрические характеристики—данные ВНИИЭТО).

2. После установки модели нагреватели с комплектом фасонов, на своде необходимо проверить вертикальность подвески и положение нагревателя в рабочем пространстве относительно боковых стен, перегородок ниши и пода. Расстояние при этом от нагревателя до указанных элементов печного пространства должно быть не меньше соответствующих размеров, указанных на рис. 5.

Приступать к монтажу нагревателей можно только после устранения дефектов фасонов, выявленных при сборке.

3. После распаковки нагревателя надо взять его за оба конца, во избежание изгибов и перекрючивания, и осторожно положить на место отведенное до сборки с фасонами.

Затем удалить с нагревателя распорную деревянную колодку, вставленную между выводами.

На нагреватель, с которого снята распорная колодка, осторожно надеть комплект из двух фасонов (или фасон-насадку, см. рис. 6а).

Для фасона-насадки наиболее подходящими материалами является высокоглиноземистый легковесный шамот с содержанием  $\text{Al}_2\text{O}_3$  60—70% или легковесный дианс. Эти материалы легко механически обрабатываются, и фасоны из них можно изготовить на месте. При отсутствии легковесных материалов насадку делают двухслойной: тяжелый высокоглиноземистый шамот—первый слой и ультралегковес—второй слой. Так как тяжелый шамот механически трудно обрабатывается, фасоны из него должны быть изготовлены непосредственно на оgneупорном заводе.

Фасон должен быть надет так, чтобы при установке его в гнездо на своде конусообразный переход от выводов к рабочей части нагревателя находился на уровне нижнего края футеровки (см. рис. 6в).

4. Уплотнить щели между выводами нагревателей и фасоном насадкой шнуровым асбестом или шлаковатой (см. рис. 6б).

5. Надеть и тщательно затянуть при помощи стягивающего болта асбоцементную колодку.

Хорошая затяжка—одно из необходимых условий для

нормальной работы нагревателя. Плохая затяжка колодки может привести к опусканию одного или двух выводов и привариванию нагревателя к подовому кирпичу при высоких температурах.

6. Собранный комплект фасона с нагревателем и асбоцементной колодкой поддерживая снизу, устанавливают в гнезда на своде.

7. После установки фасона с нагревателем в гнездо вставляют по бокам распорные кирпичи.

8. По окончании монтажа всех нагревателей и проверки правильности положения их рабочих частей в нишах приступают к сборке схемы соединения нагревателей в следующей последовательности.

а) устанавливают сборные шины и укрепляют на электроизоляторах;

б) надевают токоподводы и алюминиевые наконечники выводов нагревателей и затягивают стягивающие болты зажимов. При затягивании стягивающего болта зажима во избежание создания изгибающего усилия выводов и их поломки необходимо пользоваться двумя гаечными ключами: одним придерживать приваренную к зажиму гайку, а другим затягивать болт.

в) присоединяют гибкие токоподводы из алюминиевой оплетки к собираемым шинам.

9. Нагреватели должны соединяться через сборные шины, так как при замене поврежденных нагревателей могут быть сломаны соседние.

10. При креплении на выводах нагревателей токоподводящих зажимов с гибкими шинами следить, чтобы не было скручивания и изгибания выводов, что может привести к поломке нагревателей.

11. Рекомендуемая конструкция токоподводов дана на рис. 7.

12. Рекомендуемая схема двухпозиционного регулирования температуры печи с защитным прибором дана рис. 7.

13. Печи с нагревателями из дисилицида молибдена комплектуются многоступенчатым понизительным печным транс-

форматором. Перечень трансформаторов, рекомендующихся для печей с нагревателями ДМ, дан в табл. 3.

14. При проверке правильности электрических соединений особое внимание обратить на направление токов в нагревателях. У-образные нагреватели, как правило, располагаются по одному в нише. Для получения большей мощности печи в каждой нише подвешиваются по два нагревателя так, чтобы плоскость петли нагревателя была перпендикулярна боковой стёнке. Если нагреватели расположены слишком близко друг к другу, то возникающие при прохождении через них тока магнитные силы вызывают взаимодействия рабочих частей нагревателей. При расстоянии между нагревателями 120 мм и более, взаимодействия магнитных полей соседних нагревателей не наблюдается.

Если же расстояние между нагревательными элементами от 50 (это минимально допустимое расстояние) до 120 мм то магнитные силы могут вызвать прогибы и соприкосновения рабочих частей нагревателей, а следовательно, и выход их из строя. Чтобы избежать подобных явлений, нагреватели должны быть соединены при последовательном соединении, как показано на рис. 9а, при параллельном, как показано на рис. 9.

#### Пуск и остановка печи

Включать печь следует в два приема: сначала в течение 15—20 мин. поддерживать пусковое напряжение, равное 1/3 рабочего, во избежание перегрузки сети из-за низкого сопротивления нагревателей при низких температурах, затем переключить на рабочее напряжение.

**После нескольких часов работы нужно подтянуть гайки токоподводящих зажимов и асбосцементных колодок. Хороший контакт между клеммами выводов и выводами—основное условие надежной работы.**

Перед пуском печи с нагревателями, у которых произошло отслаивание защитного слоя в результате длительной работы при высоких температурах и охлаждения печи или разрушения слоя при работе в восстановительных атмосферах, должен быть восстановлен защитный слой повторным

окислением нагревателей при температуре в печи 1500—1600° с доступом воздуха к нагревателям.

Необходимо иметь в виду, что разогреть нагреватели до указанной температуры следует на полном напряжении, после 15—20-минутной выдержки—на пусковом напряжении. Быстрый разогрев нагревателей до температуры выше 1000°C необходим, так как в интервале температур от 500 до 1000°C кварцевая пленка еще не образуется и может начаться распадание дисилицида с поверхности.

Трансформаторы, рекомендуемые для печей с нагревателями ДМ.

Тип трансформатора	Основные параметры			Год исполнения головного образца	Завод-изготовитель	Примечание	
	мощность ква	напряжение в	напряжение а				
1	2	3	4	5	6	7	8
Однофазные							
ППО-10А	10	380	12-40	1964	Раменский электромеханический завод	1. Трансформаторы однофазные в исполнении «А», «Б», «В», с разными вторичными напряжениями идентичны по конструкции, исполнены на одном магнитопроводе с однаковыми первичными обмотками	
ППО-10Б	10	380	24-80	»	»	отличаются исполнением или соединением групп вторичной обмотки при одинаковой мощности	
ППО-10В		48-160	48-160	1964	ЗЭТО Приволжского (МЭТП)	2. Трансформаторы должны выпадаться в следующих исполнениях	
ППО-16А	16	380	12-40	1964	Раменский электромеханический завод	Исп. I—с клеммной панелью без кожуха и переключателя;	
ППО-16Б	16	380	24-80	»	»		
ППО-16В		48-160	48-160	1964	ЗЭТО Приволжского (МЭТП)		
ППО-25	25	380	12-40	1964	Раменский электромеханический завод		
ППО-25Б	25	380	24-80	»	»		
ППО-25В		48-160	48-160	1964	ЗЭТО Приволжского (МЭТП)		
ППО-40А	40	380	12-40	1964	Раменский электромеханический завод		
ППО-40Б	40	380	24-80	»	»		
ППО-40В		48-160	48-160	1964	ЗЭТО Приволжского (МЭТП)		

1	2	3	4	5	6	7	8
ППО-63А	63	380	12-80	1963	Раменский электромеханический завод	Исп. II—с клеммной панелью, с кожухом, без переключателя.	
ППО-63Б		48-160	»	»	»	III—с переключателем и кожухом.	
ППО-100А	100	380	24-80	1964	ЗЭТО Приволжского (МЭТП)		
ППО-100Б		»	»	»	»		
ППО-100В		»	»	»	»		
ТО-2Г <sub>2</sub>	2	220	5,10	2	Изготавливается в настоящее время	Без переключателя.	
ТО-ВД <sub>2</sub>	8	220	60,75	2	»	»	
ТО-ВД <sub>3</sub>	8	380	50,76	2	»	»	
ТО-10А <sub>2</sub>	10	220	11,7-14,5	5	»	»	
ТО-20А <sub>2</sub>	20	220	3-12	7	»	»	
ТО-10А <sub>3</sub>	10	380	11,4-15	5	»	»	
ТО-20А <sub>3</sub>	20	380	37,3-120,8	7	»	»	
АО-35А <sub>2</sub>	35	220	7-19,6	7	»	»	
ТО-50А <sub>2</sub>	50	220	6,3-18,35	7	»	»	
ТО-50А <sub>3</sub>	50	380	7	»	»	»	
ТО-35А <sub>3</sub>	35	220	7	»	»	»	
АО-40А <sub>2</sub>	40	220	86,5-132	7	»	»	
АО-40А <sub>2</sub>	40	380	87,5-182	7	»	»	
ТО-17В <sub>2</sub>	17	220	60,75	8	»	»	
ТО-17В <sub>3</sub>	17	380	60,75	8	»	»	
ТО-35В <sub>2</sub>	35	220	14,39,3	7	»	»	
ТО-35В <sub>3</sub>	35	380	13,8-40	7	»	»	
Изготавливается в настоящее время							
ТО-100А <sub>2</sub>	100	380	12,6-36,2	14	По мере поступления		
ТО-100Б <sub>2</sub>	100	380	25,2-72,4	14	»		
ТО-150К <sub>3</sub>	150	380	14-42,2	14	»		

	1	2	3	4	5	6	7	8
ТО-150КЕ <sub>3</sub>	150	380	28-84,4	14	>	>		
ТО-190КА <sub>3</sub>	190	380	14-42,2	7	>	>		
ТО-190КБ <sub>3</sub>	100	380	36-168,8	14	>	>		
АО-200А <sub>3</sub>	200	380	108-241	8	>	>		
АО-360А <sub>3</sub>	360	380	210-501	8	>	>		
<b>1. Трехфазные</b>								
ТПТ-10Д	10	220/380	По мере поступления заказов	Раменский электромеханический завод	1. Трансформаторы должны выпускаться в следующих исполнениях.			
ТПТ-16Д	16	220/380	12-90	12	>	Исп. I—с клеммной панелью без кожуха переключателя.		
ТПТ-25Д	25	220/380	12-150	12	>	Исп. II—с клеммной панелью с кожухом без переключателя.		
ТПТ-40Д	40	220/380	20-240	12	1964	Исп. III—с переключателем и кожухом.		
			>			Исп. IV—с переключателем и без кожуха.		
ТНТ-35АО	35	220/380	6,5-30,5	7	Изготавливается в Раменский электромеханический завод	C переключателем.		
ТНТ-60АО	60	220/380	6,5-30,5	7		>		
АНТ-35А <sub>3</sub>	35	380	93,5-238	14	>	>		
АНТ-50А <sub>2</sub>	50	380	93,5-238	14	>	>		
АНТ-50А <sub>3</sub>	50	380	93,5-238	14	>	>		
АНТ-50А <sub>3</sub>	50	220	93,5-238	14	>	>		
АНТ-75А <sub>3</sub>	75	380	96-328	15	>	>		
АНТ-75А <sub>2</sub>	75	220	96-328	15	>	>		
АТ-100А <sub>3</sub>	100	380	99-237	16	>	Наманганская трансформаторная завод		
АТ-190А <sub>3</sub>	190	380	99-237	16	>			
ТНТ-60АО	60	220/380	6,3-30,5	7	>	Раменский электромеханический завод	8	
ТНТ-60БО	60	220/380	13-61	7	>			
ТНТ-100АО	100	220/380	6,5-31,7	7	>	Наманганская трансформаторная завод		

	1	2	3	4	5	6	7	8
ТНТ-60ВО	60	220/380	26-122	7	>	Раменский электромеханический завод.		
ТНТ-100БО		220/380	129-63,4	7	>	Наманганская трансформаторная завод		
ТНТ-100БО		220/380	25,8-126,8	7	>		C переключателем.	
ТТ-140КАО	140	220/380	6,35-35	7	>			
ТТ-140КАО	140	220/380	6,35-35	8	>			
ТТ-140КБО	140	220/380	12,7-71,2	8	6	>		

При температуре выше 1000° образование защитного слоя произойдет за счет полного окисления дисилицида молибдена с поверхности, что может привести к значительному утоньшению нагревателей в рабочей части, если процесс разложения успел пройти достаточно глубоко.

Рекомендуемое повторное окисление целесообразно проводить на печах, которые в дальнейшем будут работать с восстановительными и нейтральными атмосферами или согласно заданной технологии медленно греться в интервале температур 500—1000°. Если технология обработки изделий не требует замедленного нагрева печи, повторное окисление может специально не проводиться и произойдет при первом нагреве печи до температур выше 1000° на полном или форсированном напряжении.

Перед пуском новой печи ее необходимо высушить, чтобы не повредить футеровку при нагреве и дообжечь нагреватели. Сушку печи рекомендуется проводить следующим образом:

А. Включить нагреватели на пусковое напряжение, приоткрыть дверцу на 100 мм, довести температуру печи до 100°C в течение семи часов. В течение восьми часов выдержать печь при 100°C.

Б. Включить нагреватели на полное напряжение, уставку регулирующего прибора поставить на 500°C. Дверцу открыть на 200 мм, а по достижении 500°C закрыть ее и печь выдерживать при этой температуре в течение пяти часов.

В. Уставку поднять до 1300°C и нагрев вести на рабочем напряжении при закрытой дверце. Температуру печи с постоянной скоростью поднимать от 500°C до 1300°C.

При эксплуатации печи необходимо иметь в виду следующее:

Нагреватели СМ имеют большие рабочие токи (100 — 130а), поэтому для их нормальной работы очень важно, чтобы контакты между алюминиевыми наконечниками выводов, токоподводов были всегда в хорошем состоянии. Для этого рекомендуется периодически подтягивать гайки зажима токоподвода и обязательно после нескольких часов работы печи на максимальной температуре. В то же время необходимо сле-

дить, чтобы токоподводящие зажимы и алюминиевые наконечники не нагревались слишком сильно, так как это может вызвать окисление контактной поверхности, увеличение контактного сопротивления, дальнейший перегрев наконечников вплоть до оплавления.

После разогрева печи и во время ее работы необходимо периодически подтягивать гайки асбоцементных колодок. Следует регулярно контролировать градуировку термопар, особенно при работе печи с контролируемыми или загрязненными выделениями из изделий атмосферами. При наличии двух термопар (регулирующей и защитной) это можно осуществлять непосредственно в печи.

Вышедшие из строя нагреватели можно заменить новыми при наличии запасных фасонов не дожидаясь охлаждения печи. Нагреватели, бывшие в употреблении, вынимать из печи и ставить на новое место не рекомендуется, из-за их повышенной хрупкости.

Наиболее продолжительный срок службы нагревателей при соблюдении всех правил конструирования, монтажа и эксплуатации обеспечивается при непрерывной работе печи или работе длительными циклами. Поэтому в тех случаях, где это возможно с практической и экономической точек зрения, рекомендуется оставлять печь, включенной на период простоя при температуре около 400°C.

Однако и периодическая работа нагревателей вполне допустима и дает удовлетворительные результаты.

Остановку печи следует произвести отключением нагревателей при закрытых дверях печи. Двери печи открыть только после достижения температуры в печи около 200°C, вс избежание притока холодного воздуха к нагревателям.

### Влияние атмосферы печи, режима работы и разброс

#### сопротивлений на срок службы нагревателей

Более продолжительный срок службы нагревателей может быть получен при использовании их в окислительных средах, таких как воздух, кислород, водяной пар или углекислота. Но они также могут работать и в различных атмосферах при определенных условиях.

Чистый водород вступает в реакцию с поверхностным

слоем нагревателей и вызывает постепенное разрушение зольного слоя, но добавление небольших количеств газа, содержащего кислород, например, водяного пара, делает нагреватели более устойчивыми.

Сера и ее соединения разрушают нагреватели. Металлы и эмали, имеющие тенденцию образовывать с кремнием или с двуокисью кремния легкоплавкие составы или силикаты также не должны входить в контакт с нагревателями.

При работе нагревателей в восстановительных атмосферах после каждой остановки печи необходимо возобновлять защитный слой на нагревателях за счет нагрева их в атмосфере воздуха до температуры 1500—1550°C (в печи 1400—1500°) и часовой выдержки при этих температурах.

При работе печи с температурой на нагревателях выше 1500°C необходимо предусмотреть автоматическую блокировку, обеспечивающую отключение печи при открывании дверцы, так как при открывании дверцы в случае подстыивания температуры может быть перегрев нагревателей.

Когда загрузка печи требует осторожного нагревания, рекомендуется применять плавно регулируемые трансформаторы или трансформаторы с относительно большим числом ступеней (см. табл. 3).

Разброс сопротивлений заметно уменьшают срок службы нагревателей. Поэтому завод-изготовитель поставляет партии нагревателей с одинаковым сопротивлением (разброс  $\pm 5\%$ ).

### Футеровка печи

Конструкция печи и футеровка должны обеспечивать возможность нагревательным элементам из дисилицида молибдена свободное расширение и сжатие. Вертикально подвешенные нагреватели не должны касаться футеровки.

Особенно это важно при температурах на нагревателе выше 1600°C, так как защитное покрытие из двуокиси кремния будет вызывать прилипание нагревателя к футеровке, в результате нагреватели при охлаждении могут ломаться.

В качестве огнеупорного слоя электропечей можно применять любой материал, способный работать при температуре 1600°C и выше. Однако фасоны, непосредственно соприкасаю-

щиеся с нагревателями должны иметь определенный химический состав, для того, чтобы избежать химической реакции, которая может повредить нагреватели.

Наиболее подходящими являются высокоглиноземистые материалы с содержанием  $Al_2O_3$ —60—70%, а также материалы с высоким содержанием  $SiO_2$ , например пенодинас с  $SiO_2$ —93%.

Для снижения аккумулированного тепла, которое теряется во время охлаждения печи, и уменьшения времени охлаждения печи, а также во избежание чрезмерного увеличения габаритов печей рекомендуется использовать в качестве огнеупорного слоя легковесные материалы типа высокоглиноземистого легковеса, пенодинаса, вторым слоем—шамот ультралегковес.

Данные с материала, рекомендуемых для футеровки печей с нагревателями ДМ, приведены в табл. 4.

**Футеровочные материалы, рекомендуемые для печей с нагревателями ДП****Таблица 4**

Название материала	Максимальная температура разрабатывающие и выпускающие предприятия	
	1	2
Высокоглиноземистый легковес	1600 Разработан Снигиревским огнеупорным заводом. Промышленный выпуск — 1964 г.	3
Динас легковесный	Краснознаменский огнеупорный завод.	
Динас тяжелый	1700	
Высокоглиноземистый тяжелый	1650 Семилукский огнеупорный завод	
Шамот нормальный	1350-1450 Внуковский огнеупорный завод.	

1	2	3		
		Шамот легкоковесный А.Л-1,3	Шамот Б.Л-1,0	
1300	1250	1200	Снигиревский огнеупорный завод.	Апрелевский термозавод.
1200	900	900	Инзенский комбинат легкоковесных изделий.	




Рис. 1 Прямой нагреватель




Рис. 6 Спиралеобразный нагреватель




Рис. 2 U-образный нагреватель




Рис. 3 U-образный нагреватель с отогнутыми под 90° выводами.




Рис. 5 Узел вертикального подвески  
наշевателя на воде

1—алюминиевая насадка на выводе нагревателя; 2—асбонементная колодка; 3—уплотнение из шнурового асбонемента; 4, 5, 7—фасоны-насадки; 6—распорный кирпич; 8—перегородки ниши.

24




Рис. 6 Последовательность монтажа  
нашревателей

25




Рис 7 Токоподвод.

26




Рис 8 Схема двухпозиционного регулирования температуры с трехступенчатым прибором

27

## СОДЕРЖАНИЕ

Свойства нагревателей из силицида молибдена

Инструкция по монтажу, пуску и эксплуатации печей с  
U-образными нагревателями из силицида молибдена

Пуск и остановка печи

Влияние атмосферы печи, режима работы и разброс со-  
противлений на срок службы нагревателей

Футеровка печи




Рис. 8 Последовательное соединение  
нагревателей




Рис 9 Параллельное соединение  
нагревателей одной ниши

Заказ 4392

Тираж 1000/16

Типография № 5 Главного управления издательств и полиграфической промышленности Министерства культуры

Арм. ССР, г. Кировакан.

Министерство электротехнической промышленности СССР

КИРОВАКАНСКИЙ  
ЗАВОД ВЫСОКОЧУВСТВЕННЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ  
ПАСПОРТ

дисилицид

Наименование материала

Вес нетто \_\_\_\_\_ кг

Количество нагревателей \_\_\_\_\_ шт.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Нач. отк \_\_\_\_\_

Упаковщик \_\_\_\_\_

Контроль \_\_\_\_\_

№ 2